



Fot. 2 - Miejsce zdarzenia; widok w kierunku Augustowa; w rowie przydrożnym po prawej stronie jezdni brązowa plama (w cieniu) zniszczonej szaty roślinnej i gleby.